

# Avaliação técnica da diligência da Empresa Teltec Solution - Lote 1 - Pregão nº 5/2017

Silvio Cesar da Silva Lima

qua 05/09/2018 10:57

Para:Central Licitacao <central.licitacao@planejamento.gov.br>;

Cc:Gilnara Pinto Pereira <gilnara.pereira@planejamento.gov.br>; Karla Cavalcanti E Silva <karla.silva@planejamento.gov.br>; Valnei Alves <valnei.alves@planejamento.gov.br>; Wolmar Aguiar <wolmar.aguiar@planejamento.gov.br>; Clayton da Costa Paixao <clayton.paixao@planejamento.gov.br>; Isabelle Nascimento de França <isabelle.franca@planejamento.gov.br>; Bruno Fassheber Novais <bruno.novais@planejamento.gov.br>; Wertiz Dantas da Silva Junior <wertiz.silva-junior@planejamento.gov.br>; Marcus Paulo Barbosa Vasconcelos <marcus.vasconcelos@planejamento.gov.br>; Ramon Gomes Brandao <ramon.brandao@planejamento.gov.br>; Alexis Braga Sotto Maior <alexis.maior@planejamento.gov.br>; Merched Cheheb de Oliveira <merched.oliveira@planejamento.gov.br>; Marcelo Monte Karam <karam@unb.br>; Daniel Araujo <daniel.araujo@arquivonacional.gov.br>; Waldemiro Francisco Sorte Junior <waldemiro.junior@planejamento.gov.br>; Fabio Hitsuki Nitto <fabio.nitto@planejamento.gov.br>; Gracielle Forechi Olivier <gracielle.olivier@planejamento.gov.br>; Everton Roberto Zanotelli <everton.zanotelli@planejamento.gov.br>; Italo Diego Rodrigues Oliveira <italo.oliveira@planejamento.gov.br>;

Prezada Pregoeira,

conforme já antecipado por telefone, após a avaliação dos esclarecimentos prestados pela empresa Teltec Solution em sede de diligência para o equipamento ofertado para a solução do lote 1 do pregão nº 5/2017, o grupo técnico constatou que a empresa não conseguiu demonstrar o ponto relativo a comprovação do atendimento ao requisito 2.1.12 de implementação de topologia ativo-ativo.

A empresa enviou uma consideração genérica de configuração de *failover* que se aplica a toda a família de firewalls ASA 5500 series da Cisco, a qual possui diferentes equipamentos com suporte a diferentes funcionalidades. No tocante ao equipamento ofertado, Cisco ASA 5506-X, a documentação da versão mais recente do firmware que se encaixa minimamente nos critérios de aceitação para os testes de bancada (versão 9.8) é clara e inequívoca, na tabela "Licensing for Failover", que o 5506-X NÃO SUPORTA o modo ativo/ativo, conforme se verifica na documentação disponibilizada na URL do link a seguir:

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa98/configuration/general/asa-98-general-config/ha-failover.html>

Diante disso, entende-se que a empresa apresentou um equipamento (ASA 5506-X) que não atende as exigências técnicas do edital em referência.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Silvio Lima